




GENESIS^{MD}

La promesse de la performance.

Cisaille mobile GXT Shear Jaw Armor^{MC}

MANUEL D'INSTALLATION SUR LE TERRAIN



**SHEAR
JAW ARMOR**^{MD}

COORDONNÉES

Genesis Attachments

1000 Genesis Drive
Superior, WI 54880 États-Unis

Numéro sans frais : 888-MD-IT
(888 743-2748)

Téléphone : 715 395-5252

Courriel :
info@genesisattachments.com

Europe/Afrique/Moyen-Orient Genesis GmbH

Teramostrasse 23
87700 Memmingen, Allemagne

Téléphone : +49 83 31 9 25 98 0
Télécopieur : +49 83 31 9 25 98 80
genesis-europe.com

Courriel :
info@genesis-europe.com

Bureau du représentant Asie-Pacifique

24 Upper Serangoon View #12-28
Singapour 534205

Téléphone : +65 9673 9730

Courriel :
tchoo@genesisattachments.com

Amérique centrale et Colombie

Cra 13A #89-38/Ofi 613
Bogota, Colombie

Téléphone : +57 1 610 8160 / 795 8747


Courriel :
contact@themsagroup.com

Consultez et téléchargez tous les manuels ici : genesisattachments.com/manuals
Brevets : genesisattachments.com/products/patents

TABLE DES MATIÈRES

COORDONNÉES	2
NOMENCLATURE	4
CODES D'ARTICLE	6
DIRECTIVES GÉNÉRALES DE SOUDAGE	8
Pince de masse de la soudeuse.....	8
Règles de soudage.....	8
Préparation de la surface.....	8
PRÉCHAUFFAGE ET POSTCHAUFFAGE DE SOUDAGE	9
Préchauffage de soudage.....	9
Postchauffage de soudage.....	9
FICHE DE RÉFÉRENCE - DIMENSIONS ET TAILLE DE LA SOUDURE	10
Vue latérale.....	10
Vue avant.....	12
SOUDURE PAR BOUCHON - MODÈLES GXT 1555, 2055 ET 2555 UNIQUEMENT	13
FICHE DE RÉFÉRENCE - DIMENSIONS ET TAILLE DE LA SOUDURE	14
Vues détaillées.....	15
SOUDURES D'EXTENSION TYPIQUES	17
PROCÉDURE D'INSTALLATION ET DE FIXATION	18
Avant du menton et haut du menton.....	18
Côté de la lame inférieure.....	19
Côté du guide inférieur et siège de la lame de guidage inférieure.....	20
Haut.....	21
ZONES À NE PAS SOUDER	22
MAINTENANCE DE ROUTINE	23
COORDONNÉES	25


NOMENCLATURE



NOMENCLATURE

PIÈCE	QTÉ	DESCRIPTION
1	1	Plt Frmd Shear Jaw Armor ^{MC} Côté de la lame inférieure
2	1	Plt Frmd Shear Jaw Armor ^{MC} Côté du guide inférieur
3	1	Plt Shear Jaw Armor ^{MC} Avant du menton
4	1	Plt Shear Jaw Armor ^{MC} Haut du menton
5	1	Plt Shear Jaw Armor ^{MC} Siège de la lame de guidage
6	1	Plt Frmd Shear Jaw Armor ^{MC} Haut

CODES D'ARTICLE



CODES D'ARTICLE

CODE D'ARTICLE						
PIÈCE	GXT 115	GXT 225	GXT 335	GXT 445	GXT 555	GXT 665
1	1107458	1105490	1106912	1106595	1106470	1105891
2	1107459	1105491	1106913	1106596	1106471	1105892
3	1107462	1105494	1106916	1106599	1106472	1105893
4	1107461	1105493	1106915	1106598	1106473	1105894
5	1107460	1105492	1106914	1106597	1106474	1105895
6	1107457	1105498	1106917	1106600	1106475	SN6651002 ET 6651003 : 1105896
						SN6651001 ET 6651004+ : 1106502

CODE D'ARTICLE					
PIÈCE	GXT 775	GXT 995	GXT 1555	GXT 2055	GXT 2555
1	1106699	1106791	1107046	1107221	1107750
2	1106700	1106792	SN15551001, 15551002 et 15551004+ : 1107047*	1107222	1107751
			SN15551003 : 1107646**		
3	1106701	1106793	1107048	1107223	1107752
4	1106702	1106794	1107049	1107224	1107753
5	1106703	1106795	1107050	1107225	1107754
6	1106704	1106796	1107051	1107226	1107755

* La pièce 1107047 mesure 3/8 po d'épaisseur.

** La pièce 1107646 mesure 1 po d'épaisseur.

DIRECTIVES GÉNÉRALES DE SOUDAGE

Lors du soudage autour des sièges de lames ou près de la pointe de perçage, respectez l'arrondi du siège usiné en usine. Si les rainures arrondies sont soudées, utilisez une rectifieuse avec un outil en carbure pour redonner à ces zones leur forme d'origine. Si on laisse un bord carré, des fissures structurelles se produiront. L'arrondi offre une zone plus ample pour absorber les contraintes structurelles.

Pince de masse de la soudeuse

Débranchez tous les câbles de mise à la terre de la batterie ou coupez l'interrupteur principal de la batterie, le cas échéant. Dans le cas contraire, des problèmes électriques pourraient survenir sur l'excavatrice, y compris des dommages permanents aux composants informatiques embarqués.

Fixez la pince de masse aussi près que possible de la zone à souder sans laisser passer le courant dans le groupe pivot, la tige du vérin, le vérin, le pivot, le moteur, le réducteur ou la couronne de rotation.

En cas de soudage sur la mâchoire inférieure, fixez la pince sur la mâchoire inférieure. En cas de soudage sur la mâchoire supérieure, fixez-la sur la mâchoire supérieure, mais pas sur la chape du vérin. Si nécessaire, soudez un morceau d'acier à la surface de la pince de masse et coupez-le lorsque la soudure est terminée.

Règles de soudage

Avant de commencer :

- Retirez les lames adjacentes, car le préchauffage et la soudure peuvent les endommager.
- Portez un appareil respiratoire approuvé et meulez la zone pour la nettoyer, en prenant soin d'enlever tout le revêtement dur existant.
- Préchauffez la zone à 350 °F (177 °C). Maintenez cette température tout au long de la procédure. Entre les passes, la température ne doit pas dépasser 450 °F (232 °C).

Durant le soudage :

- Martelez chaque passe de soudure pour soulager la tension et durcir les soudures.
- Ne coupez pas les extrémités des soudures.
- Faites attention de ne pas commencer ou arrêter les soudures directement au-dessus d'un trou de boulon ou au sommet de la mâchoire.

Après le soudage d'entretien :

- Couvrez la zone soudée d'une couverture chauffante et laissez refroidir lentement, pendant environ huit heures.
- N'utilisez pas la cisaille tant que les soudures n'ont pas refroidi.

Préparation de la surface

Retirez tout revêtement dur des parties supérieure et inférieure de la mâchoire sur laquelle le Jaw Armor va être installé.

Si nécessaire, accroissez toutes les zones de matériau de base de la mâchoire supérieure et inférieure afin qu'elles soient exactement au même niveau que le haut des nouvelles lames.

Le bord extérieur de ces zones doit être très bien aligné. Les surfaces de contact des mâchoires supérieure et inférieure doivent également être accrues pour se conformer au profil du Jaw Armor.

PRÉCHAUFFAGE ET POSTCHAUFFAGE DE SOUDAGE

Préchauffage de soudage

Il est essentiel que le matériau de base soit **préchauffé** à 350°F (177°C) avant de souder le Shear Jaw Armor^{MC}. Pour de bons résultats, assurez-vous de chauffer la zone autour du joint de manière homogène. La zone préchauffée doit s'étendre au moins 6 pouces (15 cm) autour du joint à souder.

Pour vous assurer que la température appropriée a été atteinte, il est recommandé d'utiliser des **crayons thermosensibles** ou un **thermomètre infrarouge**.




Postchauffage de soudage

Le processus de **postchauffage** est essentiel pour atténuer le stress interne. Il est important que le processus de postchauffage se fasse aussi lentement que possible. Une **couverture de soudage** fait bien l'affaire. Sinon, vous pouvez également utiliser de l'isolant en fibre de verre enroulé généreusement autour du corps soudé.

FICHE DE RÉFÉRENCE - DIMENSIONS ET TAILLE DE LA SOUDURE

Vue latérale




FICHE DE RÉFÉRENCE - DIMENSIONS ET TAILLE DE LA SOUDURE

PIÈCE	GXT 115	GXT 225	GXT 335	GXT 445	GXT 555	GXT 665
A	1/4 po	1/4 po	1/4 po	1/4 po	3/8	3/8
B	1/4 po	1/4 po	1/4 po	3/8 po	3/8	3/8
C	9/16 po	9/16 po	9/16 po	5/8 po	3/4	3/4
D	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	1/2	1/2
E	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8	3/8
F	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8	3/8

PIÈCE	GXT 775	GXT 995	GXT 1555	GXT 2055	GXT 2555
A	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po
B	3/8 po	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
C	3/4 po	11/16 po	13/16 po	13/16 po	15/16 po
D	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
E	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
F	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po


FICHE DE RÉFÉRENCE - DIMENSIONS ET TAILLE DE LA SOUDURE

Vue avant



Remarque : prolongez les soudures de 1,5 po (4 cm) au-delà du Shear Jaw Armor^{MC}. Ensuite, meulez les extrémités de la soudure pour les rendre lisses et biseautées vers le matériau de base. Voir Soudures d'extension typiques (page 12) page 17.

SOUDURE PAR BOUCHON - MODÈLES GXT 1555, 2055 ET 2555 UNIQUEMENT




FICHE DE RÉFÉRENCE - DIMENSIONS ET TAILLE DE LA SOUDURE

PIÈCE	GXT 115	GXT 225	GXT 335	GXT 445	GXT 555	GXT 665
A	1/4 po	1/4 po	1/4 po	1/4 po	3/8	3/8
B	1/4 po	1/4 po	1/4 po	3/8 po	3/8	3/8
C	9/16 po	9/16 po	9/16 po	5/8 po	3/4	3/4
D	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	1/2	1/2
E	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8	3/8
F	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8	3/8

PIÈCE	GXT 775	GXT 995	GXT 1555	GXT 2055	GXT 2555
A	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po
B	3/8 po	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
C	3/4 po	11/16 po	13/16 po	13/16 po	15/16 po
D	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
E	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
F	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po

FICHE DE RÉFÉRENCE - DIMENSIONS ET TAILLE DE LA SOUDURE

Vues détaillées



FICHE DE RÉFÉRENCE - DIMENSIONS ET TAILLE DE LA SOUDURE


PIÈCE	GXT 115	GXT 225	GXT 335	GXT 445	GXT 555	GXT 665
A	1/4 po	1/4 po	1/4 po	1/4 po	3/8	3/8
B	1/4 po	1/4 po	1/4 po	3/8 po	3/8	3/8
C	9/16 po	9/16 po	9/16 po	5/8 po	3/4	3/4
D	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	1/2	1/2
E	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8	3/8
F	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8	3/8

PIÈCE	GXT 775	GXT 995	GXT 1555	GXT 2055	GXT 2555
A	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po
B	3/8 po	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
C	3/4 po	11/16 po	13/16 po	13/16 po	15/16 po
D	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
E	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
F	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po

SOUDURES D'EXTENSION TYPIQUES

Prolongez les soudures de 1,5 po (4 cm) au-delà du Shear Jaw Armor^{MC}. Ensuite, meulez les extrémités de la soudure pour les rendre lisses et biseautées vers le matériau de base.



Pas de soudure



PROCÉDURE D'INSTALLATION ET DE FIXATION

Avant du menton et haut du menton

Placez la **pièce 3** contre l'avant du menton tout en maintenant la dimension « F » et tenez en place avec une pince. Centrez la **pièce 4** d'un côté à l'autre et maintenez la dimension « D ». Si nécessaire, utilisez des espaceurs pour maintenir la dimension requise entre les plaques afin d'obtenir des soudures de la bonne taille.



PROCÉDURE D'INSTALLATION ET DE FIXATION

Côté de la lame inférieure

Placez la **pièce 1** sur le côté de la lame inférieure; maintenez la dimension de compensation (*voir Figure 18b*). Tenez en place avec une pince en alignant au profil, puis faites une soudure par points.




Figure 18a




Figure 18b

PROCÉDURE D'INSTALLATION ET DE FIXATION

Côté du guide inférieur et siège de la lame de guidage inférieure

Placez la **pièce 2** sur le côté du guide inférieur; maintenez la dimension de compensation (voir Figure 19b). Tenez en place avec une pince en alignant au profil, puis faites une soudure par points. Placez la **pièce 5** sur le siège de la lame de guidage; maintenez la dimension de compensation (voir les figures 19a et 19b). Tenez en place avec une pince et faites une soudure par points.




Figure 19a

Prolongez les soudures de 1,5 po (4 cm) au-delà du Shear Jaw Armor^{MC}. Ensuite, meulez les extrémités de la soudure pour les rendre lisses et biseautées vers le matériau de base. Voir Soudures d'extension typiques, page 17.




Figure 19b

PROCÉDURE D'INSTALLATION ET DE FIXATION

Haut

Placez la **pièce 6** sur le bas de la mâchoire supérieure (voir Figure 20a). Assurez-vous que la plaque est suffisamment large de tous les côtés pour la taille de soudure requise. Tenez en place avec une pince, en alignant la pièce avec le profil de la mâchoire, puis faites une soudure par points.




Figure 20a

Prolongez les soudures de 1,5 po (4 cm) au-delà du Shear Jaw Armor^{MC}. Ensuite, meulez les extrémités de la soudure pour les rendre lisses et biseautées vers le matériau de base. Voir Soudures d'extension typiques, page 17.





Figure 20b

ZONES À NE PAS SOUDER



MAINTENANCE DE ROUTINE

Après 4 et 8 heures d'utilisation, il est très important d'examiner les soudures du Jaw Armor pour des fissures ou tout autre signe d'usure. Toute soudure fissurée ou amincie par l'usure doit être traitée dès que possible pour éviter que les plaques ne soient arrachées, ne se plient ou ne se détachent. Les soudures fissurées ou usées doivent être meulées ou gougées à l'arc, puis ressoudées avec une baguette E7018 ou un fil de soudage équivalent. Suivez toutes les procédures et précautions de soudage figurant dans le manuel de sécurité et d'utilisation de votre cisaille mobile Genesis GXT.

Portez une attention particulière aux zones d'usure les plus importantes, telles que le haut de la plaque de menton devant la lame de rasoir (*Figure 22a*), la zone derrière les pointes de perçage sur le bas de la mâchoire supérieure (*Figure 23a*) et le coin intérieur où les pièces 3 et 4 se rejoignent (*Figure 23b*), car ce sont les zones où les soudures sont les plus sujettes à l'usure.

Pour toute question, communiquez avec le service technique de Genesis au 715 395-5252.




Figure 22a

MAINTENANCE DE ROUTINE




Figure 23a



Figure 23b

COORDONNÉES

Genesis Attachments

1000 Genesis Drive
Superior, WI 54880 États-Unis

Numéro sans frais : 888-MD-IT
(888 743-2748)

Téléphone : 715 395-5252

Courriel :
info@genesisattachments.com

Europe/Afrique/Moyen-Orient Genesis GmbH

Teramostrasse 23
87700 Memmingen, Allemagne

Téléphone : +49 83 31 9 25 98 0
Télécopieur : +49 83 31 9 25 98 80
genesis-europe.com

Courriel :
info@genesis-europe.com

Bureau du représentant Asie-Pacifique

24 Upper Serangoon View #12-28
Singapour 534205

Téléphone : +65 9673 9730

Courriel :
tchoo@genesisattachments.com

Amérique centrale et Colombie

Cra 13A #89-38/Ofi 613
Bogota, Colombie

Téléphone : +57 1 610 8160 / 795 8747

Courriel :
contact@themsagroup.com